



J.H CONEXIONES

Nit. 13.992.146-1

Ibagué, 16 de julio de 2026

**SEÑORES
LICEO NACIONAL IBAGUE**

PROPUESTA: MANTENIMIENTO Y TENSION DE RED TRENZADA 2/0 BAJA TENSION, ALINEACION POSTE 8 METROS, REPARACION DE CIRCUITO CUARTO SONIDO AULA MAXIMA, REPARACION DE CIRCUITO CAMPANA DE CLASES. REPARACION CONEXIÓN ILUMINACION PISCINA.

Atendiendo su amable solicitud, estamos haciendo llegar nuestra mejor propuesta.

1.OBJETIVO

- A. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHAS DE 1 PUESTO TIPO PESADO Y PORTATENSORES PARA CABLE TRENZADO BAJA TENSION EN POSTES DE 8 METROS EXISTENTES
- B. TENSIONAR 250 METRS CABLE TRENZADO 2/0 BAJA TENSION ENTRE POSTES DE 8 METROS
- C. ALINEACION Y APLOMADA DE POSTE DE 8 METROS EN PISCINA
- D. SE REALIZARÁN PRUEBAS DE VOLTAJE
- E. SE REALIZARÁ REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROCESO A REALIZAR
- F. REPARACION DE CIRCUITO CUARTO SONIDO AULA MAXIMA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (1 TOMA, 2 BREAKERS) Y ACOMETIDA 15M 1X8+8 DE CUARTO DE SONIDO
- G. REPARACION DE CIRCUITO CAMPANA DE CLASES. SUMINISTRO E INSTALACION DE 200M DE CABLE Y 2 CAMPANAS INDUSTRIALES

H. REPARACION DE PARCIAL ELECTRICA POR DETERIORO EN CIRCUITO DE ILUMINACION PISCINA.CAMBIO CONECTORES

2. ALCANCE

Cumplir con la necesidad de ofrecer las condiciones de confort y requerimiento eléctrico de acuerdo con la instalación.

3. VALOR DE LA OFERTA.

4. El valor total de la oferta es de \$ 6´328.000 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS) los cuales corresponden al valor total de la obra de mano y suministro de materiales

5. GARANTIA

La garantía es sobre la mano de obra a ejecutar la cual tiene un lapso de 6 meses, y los materiales específicamente por parte del proveedor o suministrador.

6. SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTIA

1. Problemas causados por la invasión de elementos extraños al producto como: arena, insectos, roedores o similares.
2. Problemas causados por incendios, fluctuaciones de voltaje de la empresa **suministradora del servicio de energía** en el nivel de MT, BT, vandalismo, robo o similares.
3. Manipulación inadecuada (operación) de las instalaciones eléctricas.

VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR TOTAL OBRA	\$ 6´328.000
-------------------------	---------------------

En espera de sus comentarios. Atentamente,



**Jhon Jairo Osorio García Representante
Legal**